

Interventi nel Comune di Volano - anno 2016

“Paesi senza Barriere”: il Comune di Volano collabora con Astrid Onlus

L'amministrazione comunale di Volano ha posto al centro della propria attività il superamento delle barriere architettoniche, mettendo in campo una serie di interventi sulle infrastrutture pubbliche al fine di rendere fruibili e percorribili a tutti i percorsi pubblici e gli immobili comunali. La **prima fase** di questa attività ha riguardato l'analisi dello stato di fatto, per fotografare la situazione all'avvio del progetto. Sono stati quindi verificati gli accessi alle strutture pubbliche, gli abbassamenti dei marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli accessi a raso. Tutti i punti rilevati sono stati inseriti in una mappa e, sulla base della documentazione fotografica, sono stati analizzati singolarmente per individuarne le criticità ed impostare un elenco di priorità di interventi. Per quanto riguarda i marciapiedi, i criteri con cui sono state individuate le priorità riguardano l'esistenza o meno dell'abbassamento presso l'attraversamento pedonale o il termine del marciapiede, l'altezza dello scalino tra l'abbassamento e la strada, la previsione di prossimi interventi di manutenzione stradale (nel cui contesto è possibile realizzare l'adeguamento). Sulla base di queste priorità sono stati individuati i primi punti su cui intervenire e quindi realizzati i seguenti interventi:

di **Walter Ortombina**
Vicesindaco del Comune
di Volano

1. Interventi che hanno riguardato marciapiedi e viabilità

- I raccordi strada-marciapiede esistenti sono stati realizzati posando due cordone inclinate al fine di ridurre la pendenza longitudinale lungo il marciapiede.
- In Via Stazione è stato realizzato un nuovo marciapiede sostituendo quello esistente di larghezza non adeguata.

2. Accesso agli edifici pubblici

- Sono stati eliminati i gradini e raccordati con lievi pendenze.

3. Adeguamenti all'interno degli edifici pubblici

- È stata sostituita la porta d'entrata a due ante, degli ambulatori medici, inaccessibile alle persone in carrozzina, con una nuova ad anta unica.

Questo percorso di collaborazione con Astrid ci darà la possibilità di interfacciarci con il referente del progetto e valutare insieme i prossimi interventi.

Interventi che hanno riguardato marciapiedi e viabilità

FOTO n. 1 - Via Chiocchetti

Manca raccordo strada-marciapiede



DOPO l'intervento - Nuovo raccordo strada-marciapiede

FOTO n. 2 - Via al Val

Raccordo strada-marciapiede non a norma



DOPO l'intervento - Nuovo raccordo strada-marciapiede

FOTO n. 3 - Via Roma

Manca raccordo strada-marciapiede non a norma



DOPO l'intervento - Nuovo raccordo strada-marciapiede

FOTO n. 4 - Via Roma

Raccordo strada-marciapiede non a norma



DOPO l'intervento - Nuovo raccordo strada-marciapiede

FOTO n. 5 - Via Degasperi

Raccordo strada-marciapiede non a norma



DOPO l'intervento - Adeguamento raccordo strada-marciapiede

FOTO n. 6 - Via Degasperi

Raccordo strada-marciapiede non a norma



DOPO l'intervento - Adeguamento raccordo strada-marciapiede

FOTO n. 7 - Via Stazione
Larghezza marciapiede non a norma



DOPO l'intervento - Nuovo marciapiede con larghezza adeguata

Accesso agli edifici pubblici

FOTO n. 8 - Via Stazione (entrata scuola elementare)
Manca raccordo strada-marciapiede



DOPO l'intervento - Adeguamento raccordo strada-marciapiede

FOTO n. 9 - Via Santa Maria (entrata Municipio)
Manca raccordo strada-marciapiede



DOPO l'intervento - Adeguamento raccordo strada-marciapiede

Adeguamenti all'interno degli edifici pubblici

FOTO n. 10 - Entrata ambulatori medici comunali
Porta a 2 ante con larghezza ridotta per passaggio carrozzina



DOPO l'intervento - Porta ad anta unica con larghezza idonea